

Недоліки

виявлені за результатами обстеження у закладах освіти Чернівецької міської територіальної громади, на базі яких утворені тимчасові екзаменаційні центри
для
проведення сесій НМТ, ЄВІ та ЄФВВ

Чернівецький ліцей №15 ЧМР, м. Чернівці, вул. Шкільна, 2:

- На горіщі складені шкільні меблі.

Чернівецький ліцей №14 ЧМР, м. Чернівці, вул. Шкільна, 3:

- Пожежний кран не доукомплектований протипожежним інвентарем;
- Електророзетки та вимикачі в приміщенні класу іноземних мов встановлені на горючій основі;
- Не встановлені протипожежні перегородки, які розділяють бібліотеку, клас іноземних мов та коридор;

Чернівецький ліцей №9 ЧМР, м. Чернівці, вул. Щепкіна, 2:

- Не виконано другий евакуаційний вихід з 2 та 3 поверхів;
- Грати на вікнах не виконані такої конструкції, щоб розкривалися, розсувалися або знімалися;
- Не проведено технічне обслуговування наявних пожежних кран — комплектів;
- Не забезпечено персонал придатними засобами індивідуального захисту.

Чернівецький філософсько - правовий ліцей №2 ЧМР, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 88-А:

- Не влаштовано огорожу по периметру покрівлі (пропонується до виконання з 2007);
- Не проведено технічне обслуговування і перевірку на працездатність пожежних кран комплектів, не відновлено, які відсутні та не доукомплектовані наявні пожежні крани - комплекти (пропонується до виконання з 2008);
- Не забезпечено персонал придатними засобами індивідуального захисту (пропонується до виконання з 2016 р).

Чернівецький багатопрофільний ліцей №4, м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 18-А:

- Двері виходу на горіще не виконано протипожежними;
- Не забезпечено персонал придатними засобами індивідуального захисту;

Чернівецький ліцей №13, м. Чернівці, вул. П. Кільцева, 17:

-Не відокремлено коридори від сходових кліток дверима з пристроями для самозачинення;

-Приміщення не обладнано системою оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.

Чернівецький ліцей №19 за адресою м. Чернівці вул. Фізкультурна, 5

-Не влаштовано огороження по периметру покрівлі;

-Керівник не пройшов навчання з питань пожежної безпеки та цивільного захисту та не отримав посвідчення встановленого зразка;

-Не забезпечено евакуаційним освітленням.

Чернівецька гімназія №14 ЧМР, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 152-А.

-Не проведено капітальний ремонт пожежних кранів;

-Двері, що відділяють сходові клітини від коридорів не заклоно армованим або загартованим склом;

-Не забезпечено персонал придатними засобами індивідуального захисту;